

KLEC PRO KŘEPELKY GAUN PŘÍDAVNÉ PATRO

KOMPONENTY:

Obsah balení:


Klec - 4 oddělení (1)
 Žlabové kmítko (1)
 Rám - přístavba (2)
 Trusník (2)

Příslušenství:

Háček (šířka 10 mm) (4)
 Krytka rámu (20x20) (4)
 Příruba (4)
 Matice DIN 934 M-6 (4)
 Šroub DIN 603 M-6 (4)
 Sponka VR-18 (36)


Zarážka na snáškový zásobník (2)
 Napáječka (2)
 T-spojka napájecího systému (2)
 L-spojka napájecího systému (1)
 Nylonová příruba (4)
 Hadice 8x14 (1,3 m)

POKYNY K MONTÁŽI A INSTALACI:




Obr. 1

1. Uvolněte bezpečnostní spony.
2. Zvedněte přepážky a připojte je sponkami k zadnímu dílu klece.
3. Umístěte přední díl a opět k němu připevněte přepážky pomocí sponek.




Obr. 2

4. Do otevřených přepážek umístěte napáječky (viz detail A).
5. Nainstalujte vnitřní část napájecího systému a připevněte střechu sponkami.

**Obr. 3**

6. Nasadíte krytky do rámu.
7. Připevníte háčky na rámy a poté klec zavěste na háčky.
8. Vložte šrouby z vnější strany rámu, z vnitřní strany umístěte přírubu, spojte klec s rámem a přišroubujte maticí. (viz detail B)

**Obr. 4**

10. Umístěte žlabové krmítko a zarážky na snáškové zásobníky.
11. Umístěte trusník pod klec a nainstalujte napájecí systém.